Kuumvaha RM 41

Säilitab ja hooldab värvikihti, kuna sisaldab suures koguses looduslikku karnaubavaha. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.

pH 5
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Pikaajaline kaitsekiht
- Sisaldab looduslikku karnaubavaha
- Jätab kõrgläikega viimistluse
- Usaldusväärne ja kauakestev kaitse ilmastiku- ja keskkonnamõjude eest
- Kuni 12-kuuline kaitse
- Võib kasutada vee mistahes kareduse korral
- Aitab vältida mustuse kogunemist
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed
Autode müük ja garaažid	Auto säilitamine
Ehitustööstus	Masinate ja seadmete säilitamine
Munitsipaalsektor	Auto säilitamine
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Auto säilitamine

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Manuaalne

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-153.0

Kuumvaha RM 41, 0.011-048.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Eelnevalt puhastage objekt ja loputage hoolikalt puhta veega.
- Kandke esmane lahus pinnale koos puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 40-80 °C.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Manuaalne
- Eelnevalt puhastage objekt ja loputage hoolikalt puhta veega.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Pühkige objekt puhtaks (nt švammiga).
- Loputage pind hoolikalt ja seejärel poleerige.



Kasutusjuhised

- Kasutada ainult pestud ja hoolikalt loputatud pindadel.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- Hoiustada jahedas kohas.
- Enne tarvitamist hoolikalt raputada

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	1 – 2 %	260 m²
1000 ml	Manuaalne		1 – 2 %	250 m²

Kuumvaha RM 41, 0.011-048.0, 2026-10-23