Intensiv Teppich- und Polsterreiniger RM 523

Fleckentfernung plus Farbauffrischung: Der Intensiv Teppich- und Polsterreiniger RM 523 reinigt textile Oberflächen im Handumdrehen und beseitigt tief sitzende Gerüche und Verschmutzungen.



Made in Germany

Eigenschaften

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ein Liter des ergiebigen Konzentrats reicht für ca. 40 m² textile Oberfläche
- Aktive Bekämpfung unangenehmer Gerüche
- Angenehmer Lilienduft
- Frei von Mikroplastik, Silikonen, Nanomaterialien, Phosphaten und Farbstoffen
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany

Anwendungsgebiete

Teppichböden
Teppiche
Polster
Autositze
Matratzen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Waschsauger
- Sprühextraktionsgeräte
- Manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	6 Stück	6.296-256.0

Intensiv Teppich- und Polsterreiniger RM 523, 0.011-151.0, 2026-11-13

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at

Anwendung

Waschsauger

- Je nach Verschmutzung den Frischwassertank mit 25 - 50 ml Reinigungsmittel auf 1 l Frischwasser (< 50 °C) auffüllen (Dosierhilfe: 1 Verschlusskappe entspricht ca. 20 ml). Bei einem größeren Tank entsprechend mehr verwenden. Im Anschluss gleichzeitig einsprühen und absaugen. Nicht nachspülen. Bei starker Verschmutzung vorsprühen, 5 min einwirken lassen, absaugen.
- Bei stark saugenden Textilien (Wolle) nach dem Reinigen noch einmal absaugen.

Fleckentfernung

- Produkt pur verarbeiten.
- Fleck von außen nach innen abtupfen.

Dosierung und Ergiebigkeit

Frischwasser	Dosierung	Verschmutzung
1 l	1 – 2 Verschlusskappen	Leichte
1 l	2 – 3 Verschlusskappen	Starke
4 l	5 Verschlusskappen	Leichte
4 l	10 Verschlusskappen	Starke
Dosierhilfe gültig für alle Kärcher Waschsauger **1 Verschlusskappe entspricht ca. 20 ml**		

Intensiv Teppich- und Polsterreiniger RM 523, 0.011-151.0, 2026-11-13