Katlakivieemaldi RM 101

Soolhappe baasil puhastusaine katlakivi kiireks eemaldamiseks. Eemaldab kiiresti ka kõige tõrksamad katlakivi- ja pesuainejäägid ning pakub kauakestvat kaitset korrosiooni vastu. Sobib eriti kõrgsurvepesurite küttekehade puhastamiseks.

pH 0
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Hooldustoode katlakivi eemaldamiseks kütteelementidelt
- Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
- Toimib kiirelt
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed
Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu
Ehitustööstus	Transport ja transpordiseadmed
Metallitööstus	Rasvaärastus ja fosfaatimine
Tööstus	Pindade rasvaärastus
Munitsipaalsektor	Autode/mootorite pesu
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Autode/mootorite pesu
Masinate kaitse	Masinate hooldus, katlakivieemaldus kuuma vee süsteemidest

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
5 l	1 tk.	6.295-398.0

Katlakivieemaldi RM 101, 0.011-132.0, 2026-02-03

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Määrake seadmelt temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-40 °C
- Imege lahus läbi veeühenduse seadmesse ja suunake see veesüsteemi (pihustuspüstol on seadme küljest ära kruvitud).
- Toimimisaeg 10-15 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage seade veega ja seejärel neutraliseerige leeliselise puhastusvahendiga.

Kasutusjuhised

- Eemaldage katlakivi vaid veeringlussüsteemist.
- Tagage piisav ventilatsioon.
- Järgige ohutusabinõusid söövitavate vedelike osas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Katlakivieemaldus küttekehadelt	10 %	suur	1 Heating coil

Katlakivieemaldi RM 101, 0.011-132.0, 2026-02-03