Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31

Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid.

pH 14
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Meeldiva värske lõhnaga
- Fosfaadivaba
- Silikoonivaba
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed, Tallide puhastamine, Vaatide puhastamine
Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu, Masinaosade puhastamine, Fassaadide puhastamine
Ehitustööstus	Transport ja transpordiseadmed
Tööstus	Pindade rasvaärastus
Munitsipaalsektor	Autode/mootorite pesu
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Autode/mootorite pesu
Toiduaine- ja joogitööstus	Toiduaineid vedavad paakautod
Puhastusettevõtted	Fassaadide puhastamine

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
2.5 l	4 tk.	6.295-584.0
10 l	1 tk.	6.295-068.0
20 l	1 tk.	6.295-069.0
200 l	1 tk.	6.295-422.0
1000 l	1 tk.	6.295-072.0


Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 0.011-338.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Kandke esmane lahus pinnale koos puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge kandke värvitud pindadele.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- Alates 140 °C, minimaalne doseerimiskogus 4%.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	1.5 – 10 %	suur	180 m²
1000 ml	Pihustusseadmed		25 %	medium-strong	180 m²

Õli- ja rasvaemaldi EXTRA RM 31, 0.011-338.0, 2026-10-23