Puhastusvahend Solar Cleaner RM 99

Äärmiselt tõhus, õrnatoimeline ja biolagunev päikse- ja fotoelementide puhastusvahend, mis ei jäta pinnale jääke ega triipe. Ennetab katlakivi teket. Sobib kõikide vee karedusastmetega. Raskesti eemaldatavate linnu heitmete, õietolmu, rooste ja tolmu eemaldamiseks. Sobib ka alumiiniumraamidele.

pH 9
kontsentreeritud



Made in Germany

2013 PREMIO INNOVAZIONE INNOVATION AWARD

Omadused

- Pilire innovatsiooniauhinna 2013 võitja
- Tõrksa ja rasvase mustuse eemaldamiseks
- Ennetab katlakivi teket vee igasuguse kareduse korral, isegi kui veepehmendussüsteem ei ole sisse lülitatud
- Ei jäta jääke, triipe, kuivab kiiresti
- Vähendab edasist määrdumist
- Ei kahjusta päikese- ega fotoelemente, klaas- ja plastpindu, anodeeritud ja tavalisi alumiiniumraame
- Tänu harjade parandatud libisemisomadustele on tagatud õrn pinnahooldus
- DLG poolt katsetatud (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Väga tõhus
- Toodet on ohutu valada kanalisatsiooni, mis on ühendatud kohaliku reoveepuhastusjaamaga
- Hõlpsasti biolagunev (kooskõlas OECD direktiiviga)

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Päikese- ja fotoelementide süsteemid
Puhastusettevõtted	Päikese- ja fotoelementide süsteemid
Tööstus	Päikese- ja fotoelementide süsteemid

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Osa number
10 l	6.295-798.0
20 l	6.295-799.0

Puhastusvahend Solar Cleaner RM 99, 0.011-339.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Segage lahus.
- Valage puhastuslahus puhastusseadmesse.
- Määrake kogus ja temperatuur seadmelt (toote pealekandmise temperatuur võib maksimaalselt olla 40 °C).
- Kandke puhastusvahend sobivate tarvikutega pinnale ja puhastage pind suunaga ülevalt allapoole.
- Pinda ei ole enam vaja puhta veega üle loputada.

Kasutusjuhised

- Ärge kandke kuumadele pindadele.
- Ärge segage teiste puhastusvahendite/kemikaalidega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- Soovituslik hoiustamis- ja transporditemperatuur: 0 °C – 30 °C.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	0.5 – 1 %	medium-strong	50 – 180 m²

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com