Fosfaatimisvedelik RM 48

Samaaegseks rasvaeemalduseks ja fosfaatimiseks. Tagab ajutise kaitse korrosiooni vastu ja on hea aluspind värvidele. Töötlemisel jätab pinnale sinakaskollaseid raudfosfaadi kihte.

pH 2
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Tõhus rasvaärastus- ja fosfaatimisaine
- Jätab sinakaskollase raudfosfaadi kihi
- Kaitseb korrosiooni eest mitme päeva vältel
- Hea nakkuvusega baas värvile
- Lihtne hoiustada ja kasutada
- Kontsentraadi pH ligikaudne väärtus on 2
- Selge, värvitu vedelik
- Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid

Kasutusvaldkond

Metallitööstus	Rasvaärastus ja fosfaatimine
Tööstus	Pindade rasvaärastus, Rasvaärastus ja fosfaatimine
Autode müük ja garaažid	Rasvaärastus ja fosfaatimine

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Osade puhastamise seadmed

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-219.0
200 l	1 tk.	6.295-410.0
1000 l	1 tk.	6.296-099.0

Fosfaatimisvedelik RM 48, 0.011-660.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 80-150 °C
- Mõõtke pH-väärtus. Nominaalne: 4,5-5. Muuke vajadusel aine kogust.
- Puhastage objekt ühtlaselt ja kiiresti ülekattuvate sektsioonide kaupa suunaga ülevalt alla.
- Korrake protseduuri kuni tekib kollakassinine raudfosfaadi kiht.
- Loputage pind kõrgsurvepesuri abil puhta kuuma veega.

Osade puhastamise seadmed
- Segage lahus.
- Mõõtke pH-väärtus. Nominaalne: 4,5-5. Muuke vajadusel aine kogust.
- Valage vajalik kogus toodet masinaosade puhastamise seadmesse.
- Seadke töötlustemperatuuriks 80 °C.
- Reguleerige raudfosfaati kihti läbi toimimisaja.
- Loputage pind kõrgsurvepesuri abil puhta kuuma veega.

Kasutusjuhised

- Pärast protseduuri laske objektil kiiresti kuivada ja hoiustage kuivalt.
- Järgige kohalikke heitvee käitlemise eeskirju.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Hoiatus
- H290 Võib söövitada metalle.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P406 Hoida sööbekindlas mahutis/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	0.5 – 1 %	keskmine	10 m²

Fosfaatimisvedelik RM 48, 0.011-660.0, 2026-10-23