

Aktiivpuhastusvahend, leeliseline, RM 81, NTA-vaba

Tõhusalt ja õrnalt toimiv kõrgsurvepesurites kasutatav puhastuskonsentraat raskesti eemaldatava õli, rasva ja anorgaanilise mustuse eemaldamiseks. Sobib sõidukite, presendi ja mootorite puhastamiseks. NTA-vaba.

pH 12
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Õrnatoimeline puhastus
- Meeldiva värske lõhnaga
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Fosfaadivaba
- Silikoonivaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed
Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu, Masinaosade puhastamine
Ehitustööstus	Transport ja transpordiseadmed
Tööstus	Pindade rasvaarastus
Munitsipaalsektor	Autode/mootorite pesu
Transpordiettevõtted, bussiooperaatorid	Tentide puhastamine, Autode/mootorite pesu
Toiduaine- ja joogitööstus	Põrandate ja pindade puhastamine

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
2.5 l	4 tk.	6.295-555.0
10 l	1 tk.	6.295-556.0
20 l	1 tk.	6.295-557.0
200 l	1 tk.	6.295-558.0
1000 l	1 tk.	6.295-559.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Kandke esmane lahus pinnale koos puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Puhastage objekt järjest ülekattuvate seksioonide kaupa.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Hoiatus
- H290 Võib söövitada metalle.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
- P264 Pärast käitlemist pesta hooliga
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P405 Hoida lukustatult.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	1 – 5 %	keskmine	260 m ²
1000 ml	Pihustusseadmed		5 – 25 %	suur	220 m ²