

Leeliseline vahtpuhastusvahend RM 58

Eemaldab tõhusalt tõrksad rasva-, õli- ja valguplekid ning toidujäätmed plaatidelt ja konteineritelt. Püsiv vahukiht võimaldab vertikaalsetele pindadele pika aja jooksul puhastustoiminguid teha.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Ornatoimeline puhastus
- Tekitab kauakestva vahukihi
- Väga head loputusomadused
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Vahuotsikuga kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid, Tallide puhastamine
Toiduaine- ja joogitööstus	Pindade puhastamine
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Pindade puhastamine
Jaemüük	Seinad, plaadid
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Toiduaineid vedavad paakautod

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-100.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-60 °C.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Vahuotsikuga kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-60 °C.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Töötage ainult hästi ventileeritud ruumides ja madala survega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskkaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Pihustusseadmed	4 - 6 %	keskmine	185 m ²
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 - 2 %	suur	67 m ²
1000 ml	Vahuotsikuga kõrgsurvepesur	4 - 10 %	suur	22 m ²
1000 ml	Manuaalne	10 %	keskmine	25 m ²