

Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l

Tugevatoimeline geel fassaadide puhastamiseks. Eemaldab tahma, õli, rasva ja loodusliku mustuse. Sobib kivi, telliskivi, jämedakoelise kipskrohvi, plasti, puidu ja klaasi puhastamiseks.

pH 14
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Ideaalne kivi-, telliskivi-, krohv-, plastmass-, puit- ja klaasfassaadide puhastamiseks.
- Tänu geeljale koostisele on puhastusvahend väga heade nakkeomadustega isegi vertikaalsetel pindadel
- Õrnatoimeline puhastus
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Ehitustööstus	Fassaadide puhastamine
Puhastusettevõtted	Fassaadide puhastamine
Munitsipaalsektor	Fassaadide puhastamine

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-447.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Kanda peale madalsurve abil.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 5-10 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahustootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 5-10 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.



Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Ärge laske tootel alumiiniumil mõjuda rohkem kui 10 minutit.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Puhastatava pinna suurus
1000 g	Kõrgsurvepesur	6 %	44 m ²
1000 g	Pihustusseadmed	6 - 8 %	185 m ²