

Happeline vahtpuhastusvahend RM 59

Eemaldab vaevata tõrksad jäägid, nagu katlakivi, rooste, rasvad, valgud, õlle- ja piimajäägid, nii plaatidelt kui ka konteineritelt. Väga püsiv vahukiht tagab intensiivse puhastuse kõikidel pindadel.

pH 2
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
- Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
- Ornatoimeline puhastus
- Tekitab kauakestva vahukihi
- Väga head loputusomadused
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Vahuotsikuga kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid
Toiduaine- ja joogitööstus	Seinad, plaadid
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Pindade puhastamine
Jaemüük	Pindade puhastamine
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Toiduaineid vedavad paakautod

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-192.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-60 °C.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Vahuotsikuga kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-60 °C.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Loputage plaadid, vuugid ja metallosad hoolikalt külmas vees.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Töötage ainult hästi ventileeritud ruumides ja madala survega.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusd vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P264 Pärast käitlemist pesta hooliga
- P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
- P302 + P352a NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 – 2 %	suur	67 m ²
1000 ml	Vahuotsikuga kõrgsurvepesur	3 – 10 %	suur	22 m ²
1000 ml	Pihustusseadmed	6 %	keskmine	185 m ²
1000 ml	Manuaalne	10 %	keskmine	25 m ²