

Chất làm sạch sâu mạnh mẽ FloorPro Extra RM 752

Chất làm sạch sâu cực mạnh để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và lớp phủ của sàn chống kiềm. Loại bỏ ngay cả những vết dầu, mỡ và khoáng chất cứng đầu nhất.

pH 13
tập trung



Made in Germany



Mô tả

- chất làm sạch sâu mạnh mẽ để loại bỏ màng chăm sóc và bụi bẩn
- Hòa tan dầu mỡ và các chất bẩn có gốc khoáng
- Để làm sạch kỹ lưỡng lớp phủ sàn công nghiệp bị bẩn nặng
- Loại bỏ lớp bọc bằng sáp và polymer
- FIGR thử nghiệm 01/2014 (Viện nghiên cứu và thử nghiệm quản lý cơ sở GmbH)
- không có khói khó chịu
- Hương cam quýt tươi mát, dễ chịu
- Thời gian phản ứng ngắn
- Năng suất cực cao
- Công thức tạo bọt chậm
- Nhanh chóng tách dầu/ nước trong bình tách
- Không chứa NTA

Tùy chọn sử dụng

- Máy chà sàn
- Thiết bị đĩa đơn
- Máy hút bụi khô và ướt
- thủ công

Ứng dụng

Đại lý oto và garage	Làm sạch sàn
Công nghiệp xây dựng	Làm sạch sàn
Ngành công nghiệp	Làm sạch sàn
Làm sạch tòa nhà	Làm sạch sàn
Đô thị	Làm sạch sàn
Khách sạn, nhà hàng quán ăn, bếp nấu nướng	Làm sạch sàn
Siêu thị bán lẻ	Làm sạch sàn

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị gói	Mã đặt hàng
10 l	1 Unit	6.295-813.0
200 l	1 Unit	6.295-814.0

Ứng dụng

Làm sạch sâu (bụi bẩn)

- Quét sạch bụi đất thô to
- Sử dụng bàn chải / con lăn / pad thích hợp hoặc squeegee để chà khô hơn hoặc máy đĩa đơn.
- Kết hợp các sản phẩm có liều lượng thích hợp với nước.
- Dùng sản phẩm làm ẩm đều toàn diện (kết hợp với chổi quét/con lăn/miếng đệm như yêu cầu)
- Cho phép nhúng vào
- Thời gian tiếp xúc 1-5 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ của chất bẩn
- Làm sạch bề mặt bằng máy móc và các phụ kiện thích hợp.
- Hút hết nước bẩn từ bề mặt các giai đoạn xếp chồng
- Dùng thật nhiều nước sạch rửa sạch rồi để ngấm nước cho đến khi toàn bộ bụi đất và chất tẩy rửa còn dư được loại bỏ hết

Làm sạch sâu (màng chăm sóc)

- Quét sạch bụi đất thô to
- Sử dụng bàn chải / con lăn / pad thích hợp hoặc squeegee để chà khô hơn hoặc máy đĩa đơn.
- Kết hợp các sản phẩm có liều lượng thích hợp với nước.
- Dùng sản phẩm làm ẩm đều toàn diện (kết hợp với chổi quét/con lăn/miếng đệm như yêu cầu)
- Cho phép nhúng vào
- Thời gian tiếp xúc 5-10 phút, tùy thuộc vào độ dày của màng chăm sóc.
- Làm sạch bề mặt bằng máy móc và các phụ kiện thích hợp.
- Làm sạch các khu vực không thể tiếp cận bằng tay.
- Hút hết nước bẩn từ bề mặt các giai đoạn xếp chồng
- Dùng thật nhiều nước sạch rửa sạch rồi để ngấm nước cho đến khi toàn bộ bụi đất và chất tẩy rửa còn dư được loại bỏ hết



Hướng dẫn sử dụng

- Thử nghiệm trên một phần nhỏ để đảm bảo tính tương thích với vật liệu
- Không bôi lên sàn gỗ, sơn lót sàn hay sàn packe chưa niêm phong
- Không bôi vào các bề mặt nhạy cảm với kiềm
- Không để các giải pháp làm sạch khô
- Bảo quản khỏi sương giá
- Chỉ lưu trữ trong thùng chứa ban đầu từ -5 đến + 30°C.
- Tránh xa ánh nắng trực tiếp
- Làm sạch máy làm sạch sau khi sử dụng.

Thông tin thêm

- Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
- Khởi động nhanh
- Chuyên môn FIGR (Viện nghiên cứu và thử nghiệm quản lý cơ sở GmbH)

Liều lượng và năng suất

Nội dung	Phương pháp làm sạch	Liều lượng	Chất bẩn	Năng suất
1000 ml	Làm sạch sâu (màng chăm sóc)	20 – 50 %	mạnh-vừa	30 – 50 m ²
1000 ml	Làm sạch sâu (bụi bẩn)	5 – 20 %	mạnh-vừa	50 – 200 m ²
1000 ml	Làm sạch trung gian	2 – 5 %	trung bình	